

Style: 41

Kitchen Sink Faucet – Robinet pour évier

Features

- 3-hole installation
- 8" swivel spout
- Maximum flow of 8.3 L/min (2.2 gpm) at 60 psi
- Stainless steel body
- Metal exterior shell
- Low-lead (less than 0.25%)
- 3/8" connections (9/16-24 UNEF) with flexible stainless steel braided connectors

Cartridge

- Ceramic (FC9AC006)

Finish

- Polished chrome



Caractéristiques

- Installation à trois perçages
- Bec pivotant de 8 pouces
- Débit maximal de 8,3 L/min (2,2 gpm) à 60 psi
- Corps en acier inoxydable
- Enveloppe extérieure en métal
- Faible teneur en plomb (moins de 0,25%)
- Raccordements 3/8 pouce (9/16-24 UNEF) avec connecteurs flexibles tressés en acier inoxydable


Cartouche

- Céramique (FC9AC006)

Fini

- Chrome poli

LEED® See table p.2
Voir tableau p.2



This product is covered by a limited lifetime warranty.
Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée.
Consultez notre site internet pour tous les détails.

Style: **41**

Kitchen Sink Faucet – Robinet pour évier


No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FC94100XR0
2	Index	Index	94000CAP
3	Allen screw	Vis Allen	923001
4	Sleeve	Manchon	931097CP
5	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9AC006
6	O-ring	Joint torique	961172
7	Spout	Bec	FCSPS6014
8	Aerator kit	Ensemble d'aérateur	FCAERA037
9	Nylon washer	Rondelle de nylon	963208
10	O-ring	Joint torique	961171
11	Plate	Plaque	926236CP
12	Stud	Goujon	923147
13	Lock nut	Contre-écrou	FC924221
14	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	94075-5C

LEED®

No	Flow rate Débit	Product code Code de produit	Aerator Aérateur
8	8.3 L/min 2.20 GPM	4165CP	FCAERA037
8	6.6 L/min 1.75 GPM	4165CP-175	FCAERA040
8	5.7 L/min 1.50 GPM	4165CP-150	FCAERA039

 Actual flow rate with original product code
Débit actuel avec code de produit original

 Reduced flow rate with new product code
Débit réduit avec nouveau code de produit



Replacement parts are available on order through
customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande
par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960