




Specifications - Spécifications

Cartridge Installation Installation de la cartouche

STANDARD RÉGULIÈRE



BACK-TO-BACK DOS-À-DOS



No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	95190HK
2	Index	Index	FC94001CAP
3	Allen screw	Vis Allen	923001
4	Trim cap	Garniture d'écrou	94090-2
5	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9AC008C
6	Slip-on diverter spout	Bec inverseur de type "slip-on"	910451084N
7	Spout flange	Bride de bec	B54-136
8	Shower head	Pomme de douche	FCSPS3004
9	Shower arm and flange	Bras de douche et bride	FCDEC0005
10	Plate screw	Vis de la plaque de finition	FC94680-7A
11	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	9P5190T
12	Handle adaptor	Adaptateur de poignée	9AC008CAP
13	Screw cover plate with o-ring	Cache-vis avec joint torique	FCDEC7027

BATHTUB / SHOWER – BAIGNOIRE / DOUCHE

H₂flo
par **belanger**


KIT-RD110TCP-v02

www.h2flo.ca





Temperature limiter adjustment Ajustement du limiteur de température


HOT WATER / EAU CHAUDE MINIMUM



HOT WATER / EAU CHAUDE MAXIMUM



PART TO SET
PIÈCE À RÉGLER



Not available for KIT-RD100TCP-v02
Non disponible pour KIT-RD100TCP-v02

IBKIT-RD110TCP-v02_v140926

KIT-RD100TCP-v02



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.
Tel: **1-800-361-5960**

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the faucet with clear water.
Dry the faucet with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

KIT-RD110TCP-v02 - KIT-RD100TCP-v02



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS





Included / Inclus

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité
pour joints filetés **



** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

Installation steps - Étapes d'installation


Trim - Garniture




Trim - Garniture



Shower - Douche



Spout - Bec



* We insist on using copper pipes to connect the valve to the spout and to the shower head. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead. / Nous insistons sur l'utilisation de tuyaux de cuivre pour raccorder la valve au bec de bain et à la pomme de douche. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.