

## Features

- 4" c/c installation
- Mechanical pop-up included
- Maximum flow of 5.7 L/min (1.5 gpm) at 60 psi (**ecologia**)
- Brass body
- Metal exterior shell
- Brass waterways
- Low-lead (less than 0.25%)
- ½" IPS connections

## Cartridges

- Ceramic ¼ turn (FC9F2RH - FC9K2LH)

## Finish

- Polished chrome



## Caractéristiques



- Installation à entraxe de 4 pouces c/c
- Drain mécanique inclus
- Débit maximal de 5,7 L/min (1,5 gpm) à 60 psi (**ecologia**)
- Corps en laiton
- Enveloppe extérieure en métal
- Voies d'alimentation en laiton
- Faible teneur en plomb (moins de 0,25%)
- Raccordements ½ pouce IPS

## Cartouches

- Céramique ¼ de tour (FC9F2RH - FC9K2LH)

## Fini



- Chrome poli



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

| No | Description                    |                                  | Part<br>Pièce |
|----|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1  | Handle kit                     | Ensemble de poignée              | FC915521HACP  |
| 2  | Allen screw                    | Vis Allen                        | 923001        |
| 3  | Ceramic cartridge (cold water) | Cartouche céramique (eau froide) | FC9K2RH       |
| 4  | Ceramic cartridge (hot water)  | Cartouche céramique (eau chaude) | FC9K2LH       |
| 5  | Lift rod                       | Tirette                          | 920426CPLR    |
| 6  | Retainer ring                  | Anneau de retenue                | FC913         |
| 7  | Aerator                        | Aérateur                         | 99085         |
| 8  | Lock nut                       | Contre-écrou                     | FC924230      |
| 9  | Mechanical pop-up              | Drain mécanique                  | B20-450       |



Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960